


片瀬江ノ島駅前通り線 事業ダイジェスト写真

国道側（海側）から撮影した写真

整備前



- ・ガードレールで分離されていますが、明確な歩道空間ではありません。
- ・電柱が乱立し、災害時に影響があります。また、電線類が景観を阻害しています。



整備後




- ・歩道が整備され歩行者の安全性が向上しました。
- ・電柱や電線類がなくなり、災害時の影響が低減されました。また景観がよくなりました。

駅側から撮影した写真

整備前



- ・ガードレールで分離されていますが、明確な歩道空間ではありません。
- ・電柱が乱立し、災害時に影響があります。また、電線類が景観を阻害しています。



整備後



- ・歩道が整備され歩行者の安全性が向上しました。
- ・電柱や電線類がなくなり、災害時の影響が低減されました。また景観がよくなりました。