



藤沢記者クラブ各位

下水道管等の緊急点検結果について

1月28日（火）に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因する道路陥没を受け実施した、下水道管等の緊急点検結果を次のとおり報告します。

1. 緊急点検の概要

(1) 点検対象

下水処理場に接続する口径2,000mm以上の下水道管路（汚水）

大清水浄化センターから大清水中学校南側までの下水道管路（汚水）
口径2,000mm 延長約550m マンホール5基
（案内図参照）

(2) 一次点検結果

点検対象が埋設されている路面の変状及び管路内の汚水の流下状況等を確認しました。

- ・1月31日（金）に職員により、目視で確認した路面の変状について、異常はありませんでした。
- ・2月6日（木）夜から7日（金）の朝にかけて実施した、管路内の汚水の流下状況等の目視確認について、異常はありませんでした。
- ・2月10日（月）に実施した、路面の下の空洞調査について、空洞はありませんでした。

(3) 二次点検


一次点検結果で異常がありませんでしたので、二次点検は行いません。

（裏面につづく）

(4) その他

今回、実施した路面の下の空洞調査については、国土交通省の事務連絡対象以外としては、先進的な取り組みです。

今後も下水道管路施設の点検・調査の実施とともに、産官学の共同研究で作成した「陥没ポテンシャルマップ」を活用し、効率的かつ効果的な道路陥没対策として路面の下の空洞調査も引き続き実施していきます。



取材対応の希望がある場合は、下記へ問い合わせください。

以 上

*この資料に関する問い合わせ先

藤沢市役所 下水道部 下水道管路課
担当： 鈴木、毛利
内線： 4520
直通： 0466(50)3551