

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/4/24	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/4/24	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2019/4/23	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/4/19	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/4/19	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/4/18	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/4/18
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.07			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/4/23	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/4/24	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2019/4/17	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/4/17	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/4/16	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/4/18	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/4/18	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/4/19	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/4/18	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2019/4/19	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2019/4/17	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/4/17	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/4/22	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.05	2019/4/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/4/22	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/4/17	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/4/17	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/4/19
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2019/4/18
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/4/18
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/4/19
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.08	2019/4/18
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/4/22
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/4/19
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/4/17
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/4/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		-	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/4/19
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/4/17
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/5/24	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/5/24	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/5/15	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/5/31	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/5/13	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/5/13	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/5/13
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/5/13	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2019/5/13	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2019/5/15	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/5/15	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2019/5/16	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/5/13	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2019/5/13	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/5/13	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/5/13	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/5/13	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2019/5/31	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2019/5/31	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/5/17	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/5/31	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/5/15	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/5/15	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/5/15	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/5/13
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/5/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/5/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/5/13
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/5/16
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/5/17
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/5/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/5/31
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/5/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		-	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/5/16
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/5/31
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/6/12	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/6/12	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/6/13	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/6/14	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/6/11	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/6/11	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/6/11
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/6/17	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/6/19	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2019/6/13	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2019/6/13	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/6/12	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/6/11	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/6/11	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/6/11	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/6/11	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/6/17	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.03		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2019/6/18	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/6/14	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2019/6/17	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/6/18	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/6/17	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/6/14	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/6/14	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/6/17
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2019/6/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2019/6/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/6/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/6/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/6/17
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2019/6/17
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/6/14
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.07	2019/6/12
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2019/6/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/6/14
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/7/10	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/7/10	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2019/7/9	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/7/9	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/7/8	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/7/8	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.06		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/7/8
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.03			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/7/9	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/7/9	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2019/7/10	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/7/10	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/7/11	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/7/8	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/7/9	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/7/8	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/7/9	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/7/8	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2019/7/8	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/7/9	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/7/9	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/7/8	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/7/9	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2019/7/8	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/7/9	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/7/8
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2019/7/8
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/7/10
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/7/8
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/7/11
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/7/9
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2019/7/8
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/7/8
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2019/7/11
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.07	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2019/7/11
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2019/7/8
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2019/8/21	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/8/21	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/8/22	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/8/7	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/8/16	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/8/16	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/8/16
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.03		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2019/8/22	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/8/22	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2019/8/22	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2019/8/22	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/8/22	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2019/8/16	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/8/16	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/8/16	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/8/16	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/8/20	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2019/8/7	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/8/7	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/8/22	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/8/7	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/8/22	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/8/7	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/8/7	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/8/20
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/8/16
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/8/22
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/8/16
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.03	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/8/22
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/8/22
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2019/8/20
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2019/8/7
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/8/22
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/8/22
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/8/7
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/9/20	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/9/20	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/9/18	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/9/17	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/9/10	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/9/10	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/9/10
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.03		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/9/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/9/20	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2019/9/12	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/9/12	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/9/11	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/9/10	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/9/10	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.05	2019/9/10	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/9/10	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2019/9/10	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2019/9/17	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2019/9/17	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/9/18	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/9/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/9/18	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/9/17	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.07	2019/9/17	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/9/10
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/9/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2019/9/12
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/9/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/9/11
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/9/18
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/9/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/9/17
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/9/11
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.07	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/9/11
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2019/9/17
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/10/18	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/10/18	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2019/10/21	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/10/17	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/10/15	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/10/15	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.06		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/10/15
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.03			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.05			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.03		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/10/17	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/10/21	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2019/10/16	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2019/10/16	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/10/17	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2019/10/16	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/10/15	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.03		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/10/15	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/10/15	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.04		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/10/15	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2019/10/16	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2019/10/16	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/10/17	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/10/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/9/18	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/10/16	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/10/16	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/10/15
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/10/15
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.04	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/10/16
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2019/10/15
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.03	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2019/10/17
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/10/17
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/10/15
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/10/16
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/10/17
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/10/17
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/10/16
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/11/15	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.04	2019/11/15	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/11/12	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/11/20	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.03	2019/11/11	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/11/12	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.06		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/11/12
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.03		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/11/11	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2019/11/12	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2019/11/14	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/11/13	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2019/11/14	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2019/11/12	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/11/11	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.05	2019/11/12	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/11/11	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.04		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.07	2019/11/12	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2019/11/12	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/11/20	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2019/11/12	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/11/20	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2019/11/12	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/11/20	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/11/11	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/11/12
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/11/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/11/18
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2019/11/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.03	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/11/13
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/11/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/11/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/11/20
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/11/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.07	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/11/18
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2019/11/12
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2019/12/13	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2019/12/13	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2019/12/13	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2019/12/11	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2019/12/9	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2019/12/9	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2019/12/9
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.03			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2019/12/13	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2019/12/13	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2019/12/11	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2019/12/11	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2019/12/13	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2019/12/9	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2019/12/9	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2019/12/9	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2019/12/9	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2019/12/9	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2019/12/11	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2019/12/11	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2019/12/13	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2019/12/19	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2019/12/13	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2019/12/11	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2019/12/18	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2019/12/9
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2019/12/9
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2019/12/11
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2019/12/9
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2019/12/13
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2019/12/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2019/12/9
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2019/12/11
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2019/12/13
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2019/12/13
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2019/12/11
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2020/1/16	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/1/16	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2020/1/16	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/1/14	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/1/14	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/1/14	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.06		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2020/1/14
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.03		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2020/1/15	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2020/1/16	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2020/1/21	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2020/1/21	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2020/1/22	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2020/1/14	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2020/1/14	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.05	2020/1/14	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/1/14	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2020/1/17	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2020/1/14	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2020/1/14	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2020/1/16	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/1/14	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2020/1/16	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/1/14	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2020/1/14	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2020/1/17
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2020/1/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/1/21
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2020/1/14
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2020/1/22
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桧⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/1/16
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2020/1/17
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2020/1/14
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/1/22
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2020/1/22
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桧周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2020/1/14
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2020/2/19	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/2/19	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により 調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2020/2/21	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/2/14	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/2/10	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/2/10	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2020/2/10
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2020/2/20	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2020/2/17	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2020/2/19	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2020/2/19	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2020/2/20	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2020/2/10	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2020/2/10	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2020/2/10	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/2/10	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2020/2/13	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.06		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2020/2/14	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2020/2/17	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2020/2/21	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/2/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2020/2/21	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/2/14	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により 調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2020/2/17	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2020/2/13
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2020/2/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/2/19
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2020/2/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2020/2/20
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/2/21
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2020/2/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2020/2/14
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/2/20
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2020/2/20
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2020/2/17
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2020/3/13	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/3/13	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により 調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2020/3/12	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/3/9	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/3/9	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/3/9	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.04		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2020/3/9
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.05			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2020/3/16	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2020/3/12	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2020/3/12	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2020/3/11	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2020/3/9	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2020/3/9	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2020/3/9	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2020/3/9	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/3/9	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2020/3/11	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2020/3/9	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2020/3/9	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2020/3/11	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/3/9	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2020/3/11	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/3/9	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により 調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2020/3/9	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2020/3/11
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2020/3/9
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/3/12
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2020/3/9
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2020/3/9
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/3/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2020/3/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2020/3/9
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/3/13
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2020/3/13
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2020/3/9
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。